

**Ф.В. НОВИКОВ**, докт. техн. наук (г. Харьков)

## УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

*Розглянуті умови підвищення точності і продуктивності механічної обробки з урахуванням пружних переміщень в технологічній системі.*

*Conditions of increase of accuracy and productivity of machining are considered in view of elastic movings to technological system.*

Вопросы повышения точности и производительности механической обработки чрезвычайно актуальны для машиностроения. Им посвящены многочисленные научные труды, в том числе наши публикации [1–6], в которых установлены аналитические зависимости для определения параметров точности и производительности обработки с учетом упругих перемещений, возникающих в технологической системе. Применительно к лезвийной обработке величина упругого перемещения  $u$  описывается зависимостью [3]:

$$u = \frac{R \cdot b}{c} \cdot (4 \cdot HV)^{0,67} \cdot (\alpha \cdot \tau_{\text{сдв}})^{0,33}, \quad (1)$$

где  $\alpha = a/R$ ;  $a$  и  $b$  – толщина и ширина среза, м;  $R$  – радиус округления вершины режущего инструмента, м;  $c$  – приведенная жесткость технологической системы, Н/м;  $HV$ ,  $\tau_{\text{сдв}}$  – соответственно твердость и предел прочности на сдвиг обрабатываемого материала, Н/м<sup>2</sup>.

Условие стружкообразования при резании выполняется при значениях  $\alpha > 0,04$ .

Из зависимости (1) следует, что основным путем уменьшения величины  $u$  и соответственно повышения точности обработки является уменьшение радиуса  $R$ . Это, в частности, достигается за счет перехода от лезвийной к абразивной обработке, рис. 1. Кроме того, уменьшить  $u$  можно уменьшением ширины резания  $b$  и соотношения  $\alpha = a/R$  (толщины среза  $a$ ) до минимально возможного значения, а также увеличением  $c \rightarrow \infty$  (в том числе за счет применения методов пластического деформирования металлов, например, при обработке высокоточных отверстий с использованием рейберов).

Проведем анализ зависимости для определения упругого перемещения  $u$  в технологической системе при продольном (тонком) точении (рис. 2), представляя зависимость (1) в виде:

$$y = \frac{t \cdot R}{c \cdot \cos \phi} \cdot (4 \cdot HV)^{0,67} \cdot (\alpha \cdot \tau_{\text{сдв}})^{0,33}, \quad (2)$$

где  $t$  – глубина резания, м;  $\phi$  – угол резца в плане;  $a = S_0 \cdot \cos \phi$ ;  $S_0$  – продольная подача на один оборот детали, м/об.




Рисунок 1 – Характер изменения величины упругого перемещения  $y$  от  $R$  при условии  $\alpha = \text{const}$ .




Рисунок 2 – Расчёчная схема продольного точения: 1- резец, 2 – деталь.

Из зависимости (2) следует, что уменьшить величину  $u$  можно уменьшением параметров  $t$ ,  $R$  и увеличением  $c$ . Однако уменьшение глубины резания  $t$  ведет к снижению производительности обработки. Следовательно, эффективно увеличивать жесткость  $c$  и уменьшать радиус  $R$ . Так как величина  $c$  ограничена, основным путем уменьшения  $u$  следует рассматривать уменьшение  $R$ , т.е. необходимо обеспечить высокую остроту режущей кромки инструмента. Это достигается применением как лезвийных, так и абразивных инструментов. Большини возможностями в этом плане располагают алмазно-абразивные инструменты благодаря высокой остроте режущих кромок алмазных зерен. При этом важно обеспечить своевременное удаление с рабочей поверхности круга затупившихся зерен с увеличенным радиусом  $R$ .

Приведенная, как пример, зависимость (2) открывает новые возможности анализа и выбора оптимальных способов финишной обработки. Например, по изменению радиуса  $R$  можно проанализировать с единых позиций все известные способы лезвийной и абразивной обработки с точки зрения обеспечения наибольшей точности и производительности обработки. При этом большое значение имеет управление коэффициентом  $\alpha$  путем установления правильного соотношения между толщиной среза  $a$  и радиусом округления режущей кромки инструмента  $R$ .

Как известно, с точки зрения улучшения процесса стружкообразования при резании коэффициент  $\alpha$  необходимо увеличивать за счет увеличения толщины среза  $a$  и уменьшения радиуса  $R$ . Исходя из зависимости (2), с целью уменьшения упругого перемещения  $u$  в технологической системе коэффициент  $\alpha$  следует уменьшать до минимально возможного значения, при котором возможно стружкообразование. Например, экспериментально установлено, что процесс стружкообразования при микрорезании единичным зерном наиболее интенсивно протекает при значениях коэффициента  $\alpha > 0,35$ . Как отмечалось выше, при  $\alpha < 0,04$  процесс стружкообразования прекращается, т.е. обрабатываемый металл подвергается лишь упругому и упруго-пластическому деформированию без отделения стружки.

Таким образом, существует оптимальное (с точки зрения обеспечения высокой точности обработки) значение коэффициента  $\alpha$ . Однако, данный коэффициент входит в зависимость (2) с относительно небольшой степенью – 0,33. Поэтому, решать задачу уменьшения величины упругого перемещения  $u$  необходимо, прежде всего, за счет изменения параметров, которые входят в зависимость (2) с большей степенью, – это параметры  $t$ ,  $R$ ,  $c$ . Как отмечалось выше, более эффективно – за счет уменьшения радиуса  $R$ . Однако, при этом следует иметь в виду то, что с уменьшением  $R$  увеличивается коэффициент  $\alpha = a/R$ . Поэтому, для поддержания на заданном

уровне коэффициента  $\alpha$  необходимо уменьшать толщину среза  $a$  и соответственно продольную подачу  $S_0$  и производительность обработки.

Из этого вытекает, что между параметрами, входящими в зависимость (2), существует сложная связь. С одной стороны, радиус  $R$  входит в числитель зависимости, а с другой стороны, – в знаменатель зависимости, но с меньшей степенью – 0,33. В итоге радиус  $R$  входит в зависимость со степенью 0,67 и его необходимо уменьшать с целью уменьшения величины  $u$ . Коэффициент  $\alpha$  при этом будет увеличиваться, а производительность обработки останется неизменной. При таком подходе не будет нарушаться условие стружкообразования  $\alpha > 0,04$ , т.к. коэффициент  $\alpha$  будет увеличиваться с уменьшением  $R$ , усиливая интенсивность процесса стружкообразования.

Предложенный теоретический подход принципиально отличается от известных и описанных в научно-технической литературе подходов, которые не учитывают коэффициент  $\alpha$  в расчетных зависимостях. Из-за неучета коэффициента  $\alpha$  в расчетных зависимостях рекомендуемые условия резания могут находиться в области  $\alpha < 0,04$ , в которой процесс резания (стружкообразования) неосуществим. Учет коэффициента  $\alpha$  при расчетах, по сути, обеспечивает выполнение физического закона сохранения энергии при резании.

Анализируя зависимость (2) следует обратить внимание на то, что параметры HV и  $\tau_{\text{сдв}}$ , определяющие твердость и прочность обрабатываемого материала, не в одинаковой степени влияют на величину упругого перемещения  $u$ . Твердость HV в большей степени влияет на  $u$ , чем предел прочности обрабатываемого материала на сдвиг  $\tau_{\text{сдв}}$ . Это означает, что упругие перемещения и точность обработки, в первую очередь определяет твердость материала, т.е. чем тверже материал, тем труднее добиться требуемой точности обработки.

Из зависимости (2) можно сделать еще один важный вывод. Уменьшая  $\alpha$  до значений, ниже 0,04, мы переходим в область пластического деформирования металла (без отделения стружки), что приводит к уменьшению величины  $u$ . Уменьшение коэффициента  $\alpha$  следует обеспечить за счет уменьшения толщины слоя деформируемого металла  $a$ .

Соотношение  $t / \cos \varphi$  в зависимости (2) равно ширине резания. Чем меньше эта величина, тем меньше  $u$ . В этом плане эффективна, например, обработка выглаживателем и другими инструментами для пластического деформирования обрабатываемого материала, обеспечивающими уменьшение ширины обработки. Данный процесс обработки может быть осуществлен с минимальными толщинами  $a$ , что предполагает выход практически на нулевые значения  $u$ . Радиус  $R$  при этом не играет той определяющей роли в процессе, как при резании. Радиус  $R$  должен принимать

значения, при которых  $\alpha = \frac{a}{R} \rightarrow 0$  (за счет уменьшения толщины  $a$ ). Из этого

вытекает эффективность применения различных инструментов для обработки металлов пластическим деформированием, в особенности обработки поверхностей отверстий, когда контактная жесткость с (входящая в зависимость (2)) неограниченно увеличивается с  $\rightarrow \infty$  и приводит к выполнению условия  $y \rightarrow 0$ .

Рассмотрим связь между производительностью обработки  $Q$  и величиной  $y$  (при точении), исходя из зависимости

$$Q = (y \cdot c)^3 \cdot \left( \frac{\cos \Phi}{4 \cdot t \cdot R \cdot HV} \right)^2 \cdot \frac{V_{\text{рез}}}{\tau_{\text{сдв}}}, \quad (3)$$

где  $Q = a \cdot b \cdot V_{\text{рез}}$ ,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;  $V_{\text{рез}}$  – скорость резания,  $\text{м}/\text{с}$ ;  $t$  – глубина резания,  $\text{м}$ ;  $\Phi$  – угол резца в плане.

На рис. 3 приведена структурная схема условий повышения производительности обработки  $Q$ . Исходя из зависимости (3), наибольшее влияние на производительность обработки  $Q$  оказывают величины  $y$  и  $c$ , входящие в третьей степени. Следовательно, уменьшение  $y$  (т.е. повышение точности обработки) существенно снижает производительность обработки  $Q$  и требует применения технологического оборудования повышенной жесткости. Если возможности увеличения жесткости системы с ограничены, необходимо уменьшить параметры  $t$ ,  $R$  и  $\Phi$ , которые входят в зависимость (3) во второй степени. Уменьшение  $R$  предполагает применение лезвийных инструментов из высокотвердых материалов, например, синтетических сверхтвердых материалов: синтетических алмазов, кубического нитрида бора и т.д. При этом инструмент должен обладать высокой стойкостью, т.е. длительное время сохранять высокую остроту режущей кромки и производить резание с весьма малыми значениями  $R$ .

Наибольшего эффекта от уменьшения  $R$  можно добиться при абразивной и главным образом алмазно-абразивной обработке, применяя мелкозернистые инструменты и процессы алмазного шлифования, хонингования, притирки и т.д. Например, для поддержания в процессе шлифования высокой остроты алмазного круга эффективно использовать бесконтактные электрофизико-химические методы правки круга на металлической связке или комбинированные процессы алмазного шлифования с введением в зону резания дополнительной электрической энергии в форме электроимпульсных разрядов или электрохимического растворения металлической связки и продуктов обработки.




Рисунок 3 – Обобщенная структурная схема условий повышения производительности обработки Q.

Чрезвычайно большие возможности процессов шлифования в плане уменьшения величины R и соответственно обеспечения высокой производительности обработки Q при заданном значении у, предопределили их широкое практическое использование. В настоящее время существуют десятки различных кинематических схем шлифования, применяемых для

обработки различной степени сложности поверхностей деталей и агрегатов. Для выявления их потенциальных возможностей важно с единых позиций на основе создания математических моделей провести сравнительную оценку, принимая в качестве целевой функции производительность, основного технологического ограничения – точность обработки.

Из зависимости (3) следует чрезвычайно большое влияние характеристик обрабатываемого материала на производительность обработки  $Q$ . С увеличением прочности  $\tau_{\text{сдв}}$  и особенно твердости HV обрабатываемого материала производительность обработки существенно уменьшается. Этим объясняются сложности финишной обработки деталей из высокотвердых материалов.

С увеличением скорости резания  $V_{\text{рез}}$  при точении прямо пропорционально увеличивается производительность обработки  $Q$ . Однако рост  $V_{\text{рез}}$  ограничен действием возникающих при резании тепловых процессов, которые приводят, во-первых, к ухудшению качества обрабатываемых поверхностей, во-вторых, к потере режущих свойств инструмента, его износу, затуплению и увеличению  $R$ , что согласно зависимости (3), снижает производительность обработки  $Q$ . Следовательно, уменьшение  $V_{\text{рез}}$  требует применения инструментальных материалов, способных противостоять действию температурного фактора или обеспечить быстрый отвод тепла из зоны резания. К ним следует отнести синтетические сверхтвердые материалы. Уменьшить температуру резания можно также за счет использования эффективных смазочно-охлаждающих технологических сред.

Как видим, производительность обработки  $Q$  определяется механическими и тепловыми процессами, происходящими в зоне резания, обобщенно выражаемыми связью параметров  $V_{\text{рез}}$  и  $R$ . Чем больше  $V_{\text{рез}}$ , тем больше (очевидно) параметр  $R$ , что в конечном итоге может привести к уменьшению производительности обработки  $Q$ . Исходя из этого, можно предположить о существовании оптимальных соотношений между параметрами  $V_{\text{рез}}$  и  $R$ , при которых производительность обработки  $Q$  достигает максимального значения, т.е. поиск эффектов обработки необходимо производить на основе анализа соотношения параметров  $V_{\text{рез}}$  и  $R$ , важного резерва интенсификации механической обработки. Для реализации предложенных путей повышения производительности обработки  $Q$  необходимо обеспечить условие стружкообразования при резании, т.е. заданное значение отношения  $\alpha = a/R$ , которое определяется из зависимости

$$\frac{a}{R} = \left( \frac{y \cdot c \cdot \sin \phi}{t \cdot R} \right)^3 \cdot \frac{1}{(4 \cdot HV)^2 \cdot \tau_{\text{сдв}}}. \quad (4)$$

На рис. 4 приведена структурная схема условий обеспечения заданного значения отношения  $a/R$ .




Рисунок 4 – Структурная схема условий обеспечения заданного значения отношения  $a/R$ .

Из зависимостей (3) и (4) следует одинаковый характер влияния параметров процесса на производительность обработки  $Q$  и отношение  $a/R$ , т.е. по сути, отношение  $a/R$  определяет производительность обработки. Большему значению  $a/R$  соответствует большее значение  $Q$ .

Проведенный теоретический анализ определяет основные пути решения задач повышения производительности и точности финишной обработки. Следуя предложенному научному подходу, появляется возможность вполне обоснованного выбора оптимальных способов и условий обработки высокоточных поверхностей, проведения научно обоснованной структурно-параметрической оптимизации обработки.

**Список литературы:** 1. Новиков Ф.В. Физические и кинематические основы высокопроизводительного алмазного шлифования. – Автореф. дисс. ... докт. техн. наук. – Одесса: ОГПУ, 1995. – 36 с. 2. Якімов О.В., Новиков Ф.В., Новиков Г.В., Якімов О.О. Високопродуктивне шліфування: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 180 с. 3. Теоретические основы резания и шлифования материалов: Учеб. пособие / А.В. Якимов, Ф.В. Новиков, Г.В. Новиков, Б.С. Серов, А.А. Якимов. – Одесса: ОГПУ, 1999. – 450 с. 4. Качество и производительность абразивно-алмазной обработки: Учеб. пособие / А.В. Якимов, Ф.В. Новиков, Г.В. Новиков, А.А. Якимов. – Одесса: ОГПУ, 1999. – 212 с. 5. Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технология машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. В десяти томах. – Т. 4. “Теория абразивной и алмазно-абразивной обработки материалов”. – Одесса: ОНПУ, 2002. – 802 с. 6. Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технология машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. В десяти томах. – Т. 7. “Точность обработки деталей машин”. – Одесса: ОНПУ, 2004. – 546 с.

Поступила в редакцию 20.03.06