

К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ПРОЦЕССОВ КОМБИНИРОВАННОГО АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ

Новиков Ф.В., докт. техн. наук, Кушниренко О.Т.
(г. Харьков, Украина)

Offered theoretical approach, revealling physical essence of processes of multifunction diamond polishing.

Практикой доказано, что дополнительное электроэрозионное или электрохимическое воздействие на рабочую поверхность алмазного круга на металлической связке приводит к увеличенному выступанию зерен над уровнем связки и повышению режущей способности круга. Для раскрытия физической сущности процесса шлифования таким кругом рассмотрим схему, в которой режущее зерно находится под действием лишь радиальной составляющей силы резания P_{y1} (рис. 1), поскольку $P_{y1} \gg P_{z1}$ (где P_{z1} – тангенциальная составляющая силы резания, действующая на отдельное зерно круга). Значение глубины заделки зерна в связке y , при которой произойдет потеря устойчивости зерна, приближенно определяется из условия

$$P_{y1} = a \cdot y, \quad (1)$$

где a – параметр, зависящий от прочностных свойств связки.




Рис. 1. Расчетная схема:
1 – изношенная часть режущего
зерна;
2 – уровень связки круга

С учетом зависимости $y = \bar{x} - b$ условие (1) выразится

$$P_{y1} + a \cdot b = a \cdot \bar{x} \quad (2)$$

где b – максимальная высота выступания зерна над уровнем связки; \bar{x} – зернистость круга. Значение силы P_{y1} тем меньше, чем больше высота b

при условии $a \cdot x = const$. Следовательно, увеличение высоты b в процессах комбинированного шлифования ведет к уменьшению силовой напряженности резания. Это обусловлено устойчивостью зерен в связке.

Представим P_{yl} в виде [1]

$$P_{yl} = \frac{P_{z1}}{k_{рез}}, \quad (3)$$

где $k_{рез} = \frac{2 \cdot \sigma_{сж}}{\sigma}$ - коэффициент резания; $\sigma_{сж}$ - предел прочности обрабатываемого материала на сжатие; $P_{z1} = S \cdot \sigma$; S - площадь поперечного сечения среза зерном; σ - условное напряжение резания.

Исходя из расчетной схемы (рис. 1), параметр S определится

$$S = tg \gamma \cdot H^2 \cdot (1 - \eta^2), \quad (4)$$

где γ - половина угла при вершине конусообразного зерна;

$$H = x \cdot 3 \sqrt{\frac{630 \cdot \pi \cdot V_{дет} \cdot \sqrt{t \cdot \rho}}{tg \gamma \cdot m \cdot V_{кр} \cdot (1 - \eta^2)}}; \quad (5)$$

$V_{дет}$, $V_{кр}$ - скорости детали и круга; t - глубина шлифования; m - объемная концентрация круга; $\rho = \frac{1}{R_{кр}} + \frac{1}{R_{дет}}$; $R_{кр}$, $R_{дет}$ - соответственно радиусы круга и детали; $\eta = \frac{x}{H}$ - безразмерный коэффициент, определяющий степень затупления зерен, $\eta = 0 \dots 1$ ($\eta \rightarrow 0$ - для острого зерна; $\eta \rightarrow 1$ - для затупленного зерна); x - величина линейного износа зерна.

С учетом известной зависимости [1]

$$\sigma = \sqrt{\frac{\pi \cdot tg \gamma \cdot \sigma_{сж} \cdot HV}{(1 - \eta)}}, \quad (6)$$

(где HV - твердость по Виккерсу обрабатываемого материала), радиальная составляющая силы резания P_{yl} выразится

$$P_{yl} = 0,5 \cdot \pi \cdot tg^2 \gamma \cdot (1 + \eta) \cdot HV \cdot H^2. \quad (7)$$

Величина P_{yl} зависит главным образом от параметров HV и H . Как показано выше, в процессах комбинированного алмазного шлифования высота выступания зерен b увеличивается, а сила P_{yl} уменьшается. Согласно зависимости (7), уменьшение P_{yl} возможно за счет уменьшения параметра H , определяющего условно максимальную глубину внедрения обрабатываемого материала в рабочую поверхность круга, отсчитывая ее от вершины исходного неизношенного зерна. В свою очередь, параметр H , исходя из зависимости (5), может уменьшиться в результате уменьшения

безразмерного коэффициента η при шлифовании по жесткой схеме ($V_{дет}$ и t – постоянные величины). Следовательно, в комбинированных процессах значение η меньше, чем при обычном алмазном шлифовании. Для анализа коэффициента η зависимость (5) представим

$$H = H_0 \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{1-\eta^2}}, \quad (8)$$

где H_0 – значения параметра H для $\eta = 0$.

Подставим (8) в зависимость $x = \eta \cdot H$:

$$x = \eta \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{1-\eta^2}} \cdot H_0. \quad (9)$$

Исходя из (9), для заданного значения H_0 с уменьшением безразмерного коэффициента η от 1 до 0 величина x уменьшается (рис. 2), т.е. в процессах комбинированного алмазного шлифования величина линейного износа зерна x до момента его выпадения из связки круга меньше, чем при обычном алмазном шлифовании.




Рис. 2. Зависимость величины линейного износа зерна x от безразмерного коэффициента η

Это ведет к снижению ресурса работы зерна в круге и, естественно, к повышенному износу круга. Удельный расход алмаза увеличивается, что согласуется с многочисленными экспериментальными данными, полученными, например, при исследовании электроэрозионного алмазного шлифования.

Подставим (7) в (2):

$$0,5 \cdot \pi \cdot \operatorname{tg}^2 \gamma \cdot (1+\eta) \cdot HV \cdot H^2 + a \cdot b = a \cdot \bar{x}. \quad (10)$$

С увеличением твердости обрабатываемого материала HV , для выполнения условия $a \cdot \bar{x} = \text{const}$, необходимо уменьшить параметры H или b . Уменьшение H , исходя из зависимости (5), возможно за счет уменьшения безразмерного коэффициента η и соответственно величины x .

Однако это снижает ресурс работы зерна, увеличивает износ круга, что не всегда эффективно. Предпочтительнее уменьшать высоту выступания зерна b , т.е. для каждого обрабатываемого материала существует вполне конкретное значение b , которое необходимо поддерживать в процессе шлифования за счет введения в зону резания или автономно к кругу дополнительной электрической энергии.

С учетом (8) зависимость (10) выражает связь между η и b для заданного значения H_0 , определяемого параметрами режима шлифования, характеристиками круга и детали. В работе [2] показано, что основные параметры шлифования: силы и температура резания, удельный расход алмаза, шероховатость и точность обработки и т.д. определяются главным образом безразмерным коэффициентом η . Величина b в полученные аналитические зависимости не входит. Установленная зависимость (10) приводит к замкнутому решению, исходя из которого первоначально определяется оптимальное значение η , затем из (10) – оптимальное значение b . Следовательно, основным параметром при шлифовании необходимо рассматривать η , а b – вспомогательным, реализующим оптимальное значение η за счет электроэрозионного или электрохимического воздействия на рабочую поверхность круга.

Исходя из зависимости (10), изменяя высоту b , изменяется коэффициент η , а следовательно, и все физические и технологические параметры шлифования, т.е. влияние b на процесс резания происходит не непосредственно, а через изменение коэффициента η . В этом и состоит физическая сущность процессов комбинированного алмазного шлифования, позволяющих регулировать высоту выступания зерен над уровнем связки круга b , а через нее – все основные параметры обработки.

Список литературы:

1. Якімов О.В., Новиков Ф.В., Новиков Г.В., Якімов О.О. Високопродуктивне шліфування: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 180 с.
2. Новиков Ф.В. Физические и кинематические основы высокопроизводительного алмазного шлифования. – Автореф. дис. ... докт. техн. наук. – Одесса, 1995. – 36 с.