

УДК 621.923

*В.А. ФАДЕЕВ, канд. техн. наук, гл. инженер ГП ХМЗ «ФЭД»
Ф.В.НОВИКОВ, докт. техн. наук, ХГ Эконом. Ун-т*

УПРАВЛЕНИЕ УПРУГИМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ ПРИ ФИНИШНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

У праці наведені теоретичні рішення по визначеню пружного переміщення продуктивності обробки. Подані шляхи ефективного керування пружними переміщеннями.

Наличие упругих перемещений при механической обработке кардинальным образом изменяет физическую сущность процесса и приводит к снижению производительности и точности обработки. По сути, вся история развития теории и практики финишной механической обработки связана с решением проблемы управления упругими перемещениями для обеспечения высоких показателей точности и производительности обработки.

Сложность решения проблемы состоит в том, что необходимо соединить механику деформирования элементов технологической системы с механикой процесса резания абразивными и лезвийными инструментами и на этой основе провести оптимизационные расчеты для разработки оптимальных схем и условий обработки.

В настоящее время проблема в полной мере не решена, так как отсутствуют общие математические решения. Имеющиеся частные решения получены в большинстве случаев опытным путем, а также с использованием эмпирических зависимостей.

В этом плане представляет интерес теоретический подход к решению задач точности и производительности в технологии машиностроения, учитывающий упругие перемещения в технологической системе, разработанный Новиковым Г.В. [1, 2, 3]. Впервые основы данного подхода были сформулированы им в кандидатской диссертации (защищенной в 1990 году в Одесском политехническом институте), которая посвящена проблеме алмазного шлифования деталей с недостаточно жестким креплением на станке [3]. Суть полученных решений сводится к тому, что при наличии упругих перемещений существует неустановившийся (переходной) процесс обработки, который по длительности соизмерим с продолжительностью обработки конкретной детали на станке. Поэтому, автором предложены пути «ухода» от переходного процесса, а также пути его рационального использования для повышения производительности и точности обработки.

Используя основные положения данного подхода, в настоящей статье решаются задачи обоснования и выбора наиболее эффективных способов финишной механической обработки высокоточных поверхностей агрегатов авиационной техники.

При решении задач с определенными допущениями будем рассматривать упругие перемещения лишь в радиальном направлении y , рис. 1. Уравнение равновесия от действия двух сил: радиальной составляющей силы резания P_y и упруго восстанавливающей силы $c \cdot y$, имеет вид:

$$c \cdot y = P_y, \quad (1)$$

где c - приведенная жесткость технологической системы, н/м;

$$P_y = \frac{P_z}{K_{rez}} = \frac{\sigma \cdot S}{K_{rez}} = \frac{\sigma \cdot \epsilon \cdot (a - y)}{K_{rez}}, \quad (2)$$

P_z - тангенциальная составляющая силы резания, н;

σ - условное напряжение резания, н/м²;

K_{rez} - коэффициент резания;

a, ϵ - соответственно толщина и ширина среза, м.




Рис.1. Расчетная схема:
1 – резец; 2 – деталь

Преобразуем уравнение (1) и разрешим его относительно величины y :

$$y = \frac{a}{\left(1 + \frac{c \cdot K_{rez}}{\sigma \cdot \epsilon}\right)} = \frac{a}{(1 + A)}. \quad (3)$$

Из зависимости (3) следует линейная связь между упругим перемещением y и толщиной среза a . Коэффициент $\frac{1}{(1+A)}$ выполняет роль передаточной функции между параметрами y и a . По абсолютной величине он всегда меньше единицы, т.е. выполняется условие $y < a$. Уменьшить y можно увеличением параметра A за счет увеличения жесткости технологической системы c , соотношения $\frac{K_{рез}}{\sigma}$ и уменьшения ширины среза b (рис. 2).




Рис.2. Зависимость $\frac{1}{(1+A)}$ от A

Однако уменьшение b связано с уменьшением производительности обработки, что не эффективно. Увеличение параметра c также ограничено. Следовательно, основным условием уменьшения упругого перемещения y (повышения точности обработки) является увеличение соотношения $\frac{K_{рез}}{\sigma}$, которое зависит от режущей способности инструмента. Чем острее инструмент и меньше его трение с обрабатываемым материалом, тем больше соотношение $\frac{K_{рез}}{\sigma}$ и эффективнее процесс обработки. Однако, таким путем полностью исключить упругие перемещения (т.е. выполнить условие $y = 0$), нельзя.

Исходя из уравнения (1), полностью исключить упругие перемещения ($y = 0$) при резании можно, если уравновесить силу P_y дополнительной силой $P_y' = P_y$. Тогда уравнение (1) примет вид:

$$c \cdot y = P_y - P_y' ,$$

$$\text{откуда } y = 0. \quad (4)$$

Вместе с тем, реализовать данное условие на практике достаточно сложно.

Из зависимости (2) следует, что величина $(a - y)$, равная фактической толщине среза, за счет упругого перемещения y меньше номинальной (заданной) толщины среза a . Это приводит к снижению производительности обработки. Для анализа путей увеличения фактической производительности уравнение (1) с учетом зависимости (2) представим в виде:

$$c \cdot y = \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot a - \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot y . \quad (5)$$

Если приложить к детали дополнительную силу, равную $\frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot y$ и направленную в сторону действия радиальной составляющей силы резания P_y , то уравнение (5) выразится:

$$\begin{aligned} c \cdot y &= \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot a - \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot y + \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot y \\ \text{или} \quad c \cdot y &= \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot a . \end{aligned} \quad (6)$$

В этом случае фактическая толщина среза равна номинальной толщине среза a , соответственно фактическая и номинальная производительности обработки равны.

Если приложить к детали дополнительную силу $\frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot y_0$ (где y_0 отличается от значения y), то уравнение (5) примет вид:

$$\begin{aligned} c \cdot y &= \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot a - \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot y + \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot y_0 \\ \text{или} \quad c \cdot y &= \frac{\sigma \cdot \epsilon}{K_{rez}} \cdot (a - y + y_0) . \end{aligned} \quad (7)$$

При $y = y_0$ приходим к прежнему решению, вытекающему из уравнения (6). При $y_0 > y$ фактическая толщина среза, равная $(a - y + y_0)$, будет больше номинальной толщины среза a . При $y_0 < y$, наоборот, фактическая толщина среза меньше номинальной толщины среза a . Однако, в этом случае фактическая толщина среза больше, чем в случае

$y_0 = 0$. Таким образом, создавая в технологической системе в начальный момент обработки натяг, можно существенно повысить производительность обработки. На практике данное условие реализовано, например, в круглошлифовальных станках, за счет создания ускоренного врезания круга в обрабатываемую деталь с целью создания начального натяга в технологической системе.

Упругое перемещение y , исходя из зависимости (7), выразится:

$$y = \frac{(a + y_0)}{\left(1 + \frac{c \cdot K_{rez}}{\sigma \cdot v}\right)} . \quad (8)$$

Величина y тем больше, чем больше y_0 . Как видим, увеличение производительности обработки (за счет увеличения y_0) сопровождается увеличением величины y (ухудшением точности обработки). Следовательно, полученное решение (7) направлено на повышение производительности обработки и может быть использовано на операциях предварительной обработки, когда не требуется обеспечение высокой точности. На финишных операциях, где формируется точность, необходимо использовать другие технические решения. Для их обоснования предположим, что в начальный момент обработки в технологической системе в радиальном направлении создан натяг, равный по величине снимаемому припуску Π , и обработка производится без радиальной подачи (реализуется процесс выхаживания).

Представим уравнение (1) с учетом зависимости (2) в виде:

$$c \cdot (\Pi - \Delta) = \frac{\sigma}{K_{rez}} \cdot \frac{Q}{V_{rez}} , \quad (9)$$

где $Q = S \cdot V_{rez}$ - производительность обработки, m^3 ; V_{rez} - скорость резания, m/c ; Δ - линейный съем материала, m .

При радиальном точении цилиндрической детали с учетом средней производительности обработки Q величина Δ выразится:

$$\Delta = \frac{V_{объем}}{\pi \cdot D_{дет} \cdot v} = \frac{Q \cdot \tau}{\pi \cdot D_{дет} \cdot v} , \quad (10)$$

где $V_{объем}$ - объем снятого материала за время τ ; $D_{дет}$ - диаметр детали, m ; v - ширина резания, m .

Разрешая уравнение (9) с учетом зависимости (10) относительно Q , получим:

$$Q = \frac{\Pi}{\left(\frac{\tau}{\pi \cdot D_{dem} \cdot \sigma} + \frac{\sigma}{c \cdot K_{rez} \cdot V_{rez}} \right)} . \quad (11)$$

С течением времени обработки τ производительность обработки Q непрерывно уменьшается. Наибольшее влияние на Q оказывает величина снимаемого припуска Π . Увеличить Q можно также уменьшением соотношения σ/K_{rez} и увеличением параметров c , σ , V_{rez} , D_{dem} .

Определим из уравнения (9) с учетом зависимости (11) величину упругого перемещения $y = \Pi - \Delta$:

$$\begin{aligned} y &= \frac{\sigma}{c \cdot K_{rez} \cdot V_{rez}} \cdot \frac{\Pi}{\left(\frac{\tau}{\pi \cdot D_{dem} \cdot \sigma} + \frac{\sigma}{c \cdot K_{rez} \cdot V_{rez}} \right)} = \\ &= \frac{\Pi}{\left(1 + \frac{\tau}{\pi \cdot D_{dem} \cdot \sigma} \cdot \frac{c \cdot K_{rez} \cdot V_{rez}}{\sigma} \right)} . \quad (12) \end{aligned}$$

Аналогично производительности обработки Q , величина упругого перемещения y с течением времени обработки τ уменьшается, что соответствует повышению точности обработки, рис. 3. Чем больше снимаемый припуск, тем длительнее процесс достижения заданной точности обработки (величины y). Уменьшить y , исходя из зависимости (12), можно увеличением параметров c , V_{rez} , соотношения K_{rez}/σ и уменьшением σ .




Рис.3. Зависимость y от τ

Полученное решение согласуется с аналогичными решениями, полученными Новиковым Г.В. [1, 2, 3], в которых уравнения типа (9)

решаются с учетом $Q = \frac{dV_{объем}}{d\tau}$. В результате приходим к

дифференциальному уравнению первого порядка. В нашем случае решение получено на основе приближенной зависимости $Q = V_{объем} / \tau$, что, несомненно, упрощает решение уравнения, не изменяя его физической сути.

В полученные зависимости входит важнейший показатель процесса резания $\sigma / K_{рез}$, от которого во многом зависит уровень значений Q и y .

Данный показатель определяет физику процесса резания. На его величину влияют геометрия режущей части инструмента, интенсивность трения инструмента с обрабатываемым инструментом (включая трение обрабатываемого материала со связкой алмазно-абразивного инструмента), степень затупления режущей кромки инструмента и т.д. Поэтому, для выработки окончательных решений необходимо знать функциональные связи соотношения $\sigma / K_{рез}$ с указанными выше параметрами.

Зависимости (11) и (12) могут быть использованы для анализа процесса шлифования. В этом случае параметр $V_{рез}$ необходимо рассматривать как скорость шлифовального круга $V_{круг}$, а параметр $b = B$, как ширину шлифования.

Таким образом, получены общие зависимости, позволяющие научно-обоснованно подойти к управлению упругими перемещениями при механической обработке ответственных деталей.

Список литературы: 1. Новиков Г.В. Задачи точности и производительности обработки в технологии машиностроения. – Авиационно-космическая техника и технология. Труды Государственного аэрокосмического университета им. Н.Е. «ХАИ». Выпуск 14. – Харьков: «ХАИ», 2000. – с. 31-35. 2. Новиков Г.В. Повышение точности и производительности механической обработки. – Вісник Інженерної Академії України. – К., Спец. випуск, 2000. – с. 112-115. 3. Новиков Г.В. Повышение эффективности алмазно-искрового шлифования деталей с высокопрочными покрытиями. – Дис. ... канд. техн. наук. – Харьков, 1989. – 210 с. 4. Теоретические основы резания и шлифования материалов: Учебн. пособие / А.В.Якимов, Ф.В.Новиков, Г.В.Новиков и др. – Одесса, ОГПУ, 1999. – 450 с. 5. Фадеев В.А. Научный подход к выбору оптимальных способов и условий финишной обработки агрегатов авиационной техники. – Авиационно-космическая техника и технология. Труды Государственного аэрокосмического университета им. Н.Е. «ХАИ». Выпуск 14. – Харьков: «ХАИ», 2000. – с. 36-40.